

Bölüm 12

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

İş Başmüfettişi Semiha DOSTLAR

12.1 Çalışma Ortamı Gözetimi

İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4., 5., 8. ve 10. maddeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 5. Maddesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin 7., 8. ve 9. Maddeleri gereği çalışma ortamı gözetimi yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği'nin 9. Maddesinin (c) fıkrasında belirtildiği gibi iş güvenliği uzmanları, çalışma ortamı gözetimi yapmakla görevlidirler. Buna göre iş güvenliği uzmanları;

1. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
2. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmekle görevlidirler. Bu görevlerin uygulama detayları saha deneyimleri ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

12.2 Çalışma Ortamı Gözetimi

12.2 1 Zemin Koşulları

Zeminde engel olmaması esastır. Bu amaçla;

- Zeminde çukur ve tümseklerin varlığı,
- Zeminden Boru Geçirilmesi
- Zeminden Kablo, Halat Geçirilmesi
- Zeminin kaygan olması ya da kaygan hale gelmesi,
- Zeminde küçük parçacıkların bulunması özellikle de yuvarlanabilir parçalar,
- Zeminde seviye farklılıklarının olması
- Zemin seviyesinde açık kanalların olması olumsuzluktur. Bunların tümü, düşme risklerinin en temel nedenlerini oluşturur.

12.2.27 Kazı İşleri

Kazı kontrollerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Kazı yapılacak güzergah üzerinde altta etkilenecek tesisat/donanım olup olmadığı kontrolleri yapılmıştır
- Kazı yapılacak güzergahtaki donanım deplase edilmiştir.
- Kazı alanı çevresi görünür şekilde işaretlenmiştir
- Kazıdan çıkan toprak en az 3 m. uzağa mı atılmaktadır.
- Dar derin kazılarda göçmelere karşı önlem alınmış mıdır?
- Derin kazı alanlarına inip çıkmak için önlem alınmıştır.
- Kazı alanının üzerinde enerji hattı var mıdır. Önlem alınmıştır?
- Kazı makinası operatörünün G sınıfı belgesi var mıdır.
- Kazı alanına girecek damperli kamyonların geri vites kornaları çalışmamaktadır.
- Kazı alanına girecek damperli kamyonların fenni muayeneleri yapılmıştır.
- Kazı yapan iş makinalarının manevra alanına girilmemektedir?

Kaynaklar

1. 6331-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği. 29.12.2012 tarih ve sayılı 28512 Resmi Gazete.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği. 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete.
4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete.